

Asbestonderzoek in uw woning

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk materiaal. Het is sterk, flexibel en vuurvast. Daarom is het vroeger veel gebruikt in de bouw. In woningen die voor 1994 zijn gebouwd, is vaak asbest verwerkt. Als er teveel asbestvezels vrijkomen, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het sinds 1994 niet meer toegestaan asbest te gebruiken.

Is asbest in mijn woning gevaarlijk?

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op. Het asbest zit vaak goed weggestopt in materialen. Als het materiaal niet beschadigd raakt, komen er geen asbestvezels vrij en is het niet gevaarlijk. Toch willen we graag weten of er asbest zit in uw woning. Dit is belangrijk bij toekomstige werkzaamheden in uw woning. Daarom voeren we onderzoek uit.

Hoe gaat het asbestonderzoek in zijn werk?



Een inspecteur van een gespecialiseerd asbestbedrijf komt in opdracht van woonbedrijf iederl bij u langs. Het bezoek kan 1 tot 2 uur duren.



De inspecteur onderzoekt altijd alle ruimtes in uw woning op asbest. De inspecteur neemt een monster als hij denkt dat er asbest aanwezig is. Ook neemt hij foto's tijdens het onderzoek.

3



Bij het nemen van het monster beschermt de inspecteur zich met speciale kleding omdat er asbestvezels kunnen vrijkomen.

4



De inspecteur vraagt u om de ruimte te verlaten terwijl hij het monster neemt.

5




Met een speciale stofzuiger zuigt de inspecteur eventueel vrijgekomen vezels direct op.

6



De plek van het monster wordt goed afgedicht met spray zodat er geen asbestvezels meer kunnen vrijkomen.

7



Het monster gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

8



Woonbedrijf ieder1 informeert u over de resultaten van het onderzoek en het vervolg.